



Schnellspan-Rändelmutter



Zum schnellen Verspannen von Werkstücken.

Die Rändelmutter wird schräg auf den Gewindebolzen aufgesetzt und ohne Drehung bis auf das Werkstück aufgeschoben. Durch Aufsetzen auf die Unterlage wird das Gewinde eingerastet und mit ca. einer halben Umdrehung verspannt.

(siehe Abbildung oben)

Material:

- Stahl

Art.:

- Schnellspan-Rändelmutter M6
- Schnellspan-Rändelmutter M8
- Schnellspan-Rändelmutter M10